

Wasser im Fussraum

Beitrag von „Don“ vom 10. November 2013 um 13:17

Hallo

Ich hatte auch Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite. Bei mir kam es aus dem Blech wo der Schlauch fürs Kondenswasser der Klimaanlage durchgeht. Das Blech ist nur reingeklebt und im oberen Bereich mit zwei Schrauben festgemacht. Im unteren Bereich war es nun nicht mehr dicht und dort lief nun Wasser rein.

Lösung: Neue Dichtmasse von innen und von außen rangeschmiert und alles war wieder dicht.

biggrin:  image not found or type unknown