

Wasser im Fussraum

Beitrag von „Darragh“ vom 10. November 2013 um 13:38

[Zitat von Don](#)

[...] Lösung:Neue Dichtmasse von innen und von außen rangeschmiert und alles war wieder dicht.  biggrin: found in type unknown

Hallo Don

Danke für den Hinweis ... 

Kannst du uns bitte nochmals genauer definieren (evl.durch Bild), wo genau dieses "Blech" im Fußraum zu finden ist?

Ich habe am Samstag bei Verlegearbeiten eines Kabels auch mit Entsetzen feststellen müssen, das sich unter dem Teppich der Beifahrerseite eine nicht unerhebliche Menge von Feuchtigkeit (ja fast Nässe) angesammelt hat, die allerdings von oben nicht fühlbar ist, sondern erst nach Demontage des Einstigsschwellers sichtbar wurde.... 