

Navi Update und Firmware?

Beitrag von „zella“ vom 10. November 2013 um 17:53

Mein RNS 510 startet nicht mehr. Es versucht ständig hoch zu fahren um dann gleich wieder abzustürzen. Der Anruf beim freundlichen ergab "muss einen Tag ans Auslesegerät ist aber vermutlich defekt". Ein bekannter hat so ein Diagnosegerät, konnte aber nichts feststellen.

Nach meinen suchen im Netz scheint dies ja ein bekanntes Problem zu sein. Habe zB. bei Ebay Firmen gefunden die das für 250,- richten wollen.

Nun habe ich Berichte gefunden die besagen das ein Firmware-Update helfen soll.

Für meinen Dicken, Bj.09, 3.0 TDI, 7L sollte wohl die FW 2850 oder FW 3980 die richtige sein.

Falls jemand dazu etwas sagen kann, gerne auch per PN. 😊