

iPhone kann auch mit der Premium FSE funktionieren

Beitrag von „the_brain“ vom 10. November 2013 um 19:38

Hallo,

habe ebenso das alte Steuergerät gegen das 3C0051435CD mittels plug&play ersetzt. Die Verbindung mit einem HTC One Mini via HFP klappt einwandfrei. Das rSAP ist nun zwar noch möglich, aber nicht mehr meine erste Option. Grüße