

# Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Mazel“ vom 13. November 2013 um 13:47

Hallo zusammen,

Erstmal super Anleitung um den Scheinwerfer auszubauen 😊 und nun zu meinem Problem.

Am Anfang war meine Xenonbrenner sehr lila auf der FS. Habe dann einen Satz neuer Xenonbrenner Bestellt und verbaut. Beim ersten Test funktionierte alles einwandfrei.

Früh will ich los fahren und prompt kommt die Fehlermeldung AFS (siehe Bordbuch(finde dazu aber nichts im Bordbuch)) OK,habe dann das Vorschaltgerät von der BFS in die FS gewechselt und siehe da, Xenonbrenner ist doch nicht Defekt. Also neues Vorschaltgerät gekauft und gestern in die BFS eingebaut. Test, alles OK.

Heute früh will ich los fahren und die BFS(mit dem neuem Vorschaltgerät) funktioniert nicht und die Fehlermeldung AFS erscheint im Display 😞

Bin ratlos. Hat vielleicht jemand nen Tip, was da los sein könnte? Standlicht,Blinker etc. funktionieren in der BFS und FS funktioniert seit dem wechsel auch ohne Probleme.

Danke im voraus für Tips.

Grüße

Mazel