

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „Mazel“ vom 13. November 2013 um 16:25

Hallo Marco,

Das seltsame ist ja, das es erst der Scheinwerfer auf der Fahrerseite war und nach dem Tausch des Vorschaltgerätes jetzt auf der Beifahrerseite ist 😬 Die Xenonbrenner sind neu und funktionieren! Ist echt merkwürdig und gestern Abend nach dem Einbau hat ja alles funktioniert. Nur heut früh dann wieder nicht 🤔

Grüße
Mazel