

touareg 4.2 v8 vibrieren unter 2000 umdrehungen

Beitrag von „afktuning“ vom 13. November 2013 um 20:42

habe montag einen termin.

das ist auch nicht der einzige mangel!

beide spurstangen

temperatursensor

bremslichtmodul

fensterheber

hagelschaden (nicht angegeben)

antriebswelle hinten rechts (hoffe ich mal bei vollem linkseinschlag um die kurve knackt es)

aber hat mir das auto als scheckheftgepflegt bzw war im august im vw autohaus vor ca 2000 km und es ist nichts von den aufgezählten dingen aufgefallen!!!

mfg andi