

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „stafik“ vom 17. November 2013 um 14:41

Hallo zusammen,
ich habe seit gestern das selbe Problem " Sensor Schwenkmodulposition rechts" !
Was ist damit gemeint das, das Steuergerät hinter den Xeon defekt ist?
Wäre für Hilfe dankbar.

Mit freundlichen Grüßen
David