

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „stafik“ vom 18. November 2013 um 18:24

Hey zusammen, hat jemand nähere Infos in der Problematik Sensor Schwenkmodulposition ?
Ein bekannter der eine Werkstatt hat meinte ich solle das AFS leistungsmodul erneuern.
Aber ob es 100% hilft könne er mir nicht sagen.
Oder werde ich einen kompletten neuen Scheinwerfer verbauen müssen ??

Mit freundlichen Grüßen
david