


starke Geräusentwicklung ab 230 km/h ?

Beitrag von „Ex-Audifahrer“ vom 18. November 2013 um 20:50

Moin,

ich bin am Wochenende wieder einmal eine längere Strecke BAB gefahren. Morgens um 7.30 Uhr war auf der A39 Richtung HH absolut nichts los und ich konnte zügiger fahren. Ab ca. 230 km/h kann ich eine deutliche Geräusentwicklung wohl aus Richtung der Spiegelgehäuse vernehmen. Es ist so, als ob sich die Plastikabdeckung der Spiegelhalterung durch den Fahrtwind in Schwingung bringt. Dieses Geräusch kommt immer ab ca. 230 km/h. Ich bin auch 20 km mit 250 km/h gefahren und hier trat dieses Geräusch beidseitig in einem unschönen "Takt" auf. Hat jemand dieses Problem auch schon gehabt bzw. ist es bei VW sogar bereits bekannt? Ich werde diese Woche auf jeden Fall meinem  besuchen.