

Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „stafik“ vom 18. November 2013 um 21:37

Hey Andi,

d.h. Du hast das AFS Leistungs Modul (rechts) von Beifahrerseite nach (links) Fahrerseite getauscht und der Fehler Eintrag war dann links ! ? !

Werde es morgen auch testen !

Funktionieren deine Scheinwerfer den oder hängen die auch nach unten wie bei mir ?

Meine reagieren nicht d.h kein nach oben unten rechts links.

Habe aber den gleichen Fehler Eintrag im VCDS " Sensor Schwenkmodulposition rechts "

AFS Leistungsmodul 7L6 941 330 = 184€ inkl.steuern wenn günstiger gibt bitte um Info !!

mfg

David