

Surren auf der Beifahrerseite Höhe Handschuhfach - Geräusch Gebläsemotor

Beitrag von „Steabro“ vom 18. November 2013 um 22:02

Hallo TF!

Habe an meinem T1 (06) die gleiche OP wegen surrendem Gebläsemotor vor mir wie hier schon ausführlich beschrieben, werde mich dort auch innerhalb der nächsten Tage dran begeben.

Zusätzlich habe ich aber noch ein weiteres Problem:

Meine AC kühlt nicht mehr..habe sie zum Sommeranfang auffüllen lassen, war allerdings schon in der Woche wieder vorbei mit kühlen, im Rest des Jahres aber nicht weiter drum gekümmert.

im Motorraum ist alles trocken und das vorsorglich eingefüllte Kontrastmittel konnte nirgends festgestellt werden, daher schließe ich in dem Bereich eine Leckage aus.

Ist es möglich dass der hier kürzlich beschriebene Aluwärmetauscher beim Innengebläsemotor nen Leck hat? Kann man den im dem Fall auch einfach tauschen oder muss man dazu das Armaturen-
brett ausbauen 🤖👤?

Hoffe auf aussagekräftige Antworten 😊

MfG Stefan B.