

# starke Geräusentwicklung ab 230 km/h ?

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 18. November 2013 um 22:03

Oh Michael, laut VW läuft der doch nur 242 😄

Nein Spaß beiseite! Kann es sein das du eventuell ein "Tür oder Scheibenpumpen" hast? Sprich auf Grund der Wind und Druckverhältnisse bei dieser Geschwindigkeit bildet sich ein Minimaler Luftschlitz im Bereich Türglas bzw. Tür. Unser Dicker läuft leider nur 237 😞 Laut Tacho! 📢 📢 Aber ich kenne ähnliches Phänomen noch von unserem damaligen A6. Ab gut 230 hatte ich genau diese Probleme, und die wurden mit höherer Geschwindigkeit nicht besser :p Tür wurde damals nachgestellt und gut wars. Wie klingt denn das Geräusch?

LG

Manu

PS: der dicke ist aber auch fürs Gelände gebaut, und da ist bei 30 bei mir Schluß!