


Luftfederung defekt...


Beitrag von „V8 Fan“ vom 20. November 2013 um 17:19

Hallo Jörg und Marko,

das Steuergerät hätte 560€ +MwSt gekostet (ca.700€) zzgl. Einbau aber inkl. Anlernen.


Aber da mich das Glücksschwein geküsst hat  konnte er das Steuergerät Retten.

Am Anfang war aber kein zugriff auf das Steuergerät möglich.

Nachdem er es Resetet und neu angelernt hatte war ein Fehlerauslesen möglich. 

Jetzt zeigt er noch den Fehler Neigungswinkelsensor vorne Links an, wenn ich das richtig verstanden habe.

Der Sensor kostet inkl. neuer Steckverbindung ca. 180€ zzgl. Einbau.

Ich hoffe das es dass jetzt war und er Morgen wieder Einsatzbereit ist. 

Das mit der Undichtigkeit muss ich oder die Werkstatt noch analisieren, aber vielen Dank für deinen Hinweis Marko.

Gruß Martin