

# Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „stafik“ vom 20. November 2013 um 19:46

Hallo zusammen, ich wollte eine kurze Rückmeldung geben.

Ich war heute beim 😊 und haben die Bi xenon Scheinwerfer neu eingestellt und kalibriert, haben sie codiert und sie da die funktionieren wieder.

Der Meister meinte das das Steuergerät / AFS Leistungsmodul sich auf gehängt hätte. Durch die neu Einstellung alles wunderbar 🙌🙌.

der Spaß dauerte 1,5 Std. und die 70,39€ Inkl. Märchensteuer wechselten den Besitzer !!!

Mit freundlichen Grüßen

David