



# Kurvenlicht (AFS) ohne Funktion

Beitrag von „T-Fan“ vom 20. November 2013 um 21:19

Hallo,

habe eben das Stg. gewechselt.

Fehlerspeicher gelöscht , neu codiert und Grundeinstellung durchgeführt.

Jetzt geht's wieder.    

Gruß