

Frage an Standheizung Spezialisten, umgebaut und geht fast....

Beitrag von „Humvee“ vom 22. November 2013 um 11:47

Auch ohne Alarmanlage 30min warten wegen kompletter Can-Bus-Ruhe vom ganzen Fahrzeug. Dann weist du, das es nix mit den Türen, der Uhr zu tun hat, dann würde es an der FB selbst liegen.