

# Zu großer Abstand beim ACC

**Beitrag von „RJK“ vom 23. November 2013 um 20:46**

Hallo zusammen,

ich habe eine Frage an diejenigen, die einen TII mit ACC haben:

welchen Abstand hält das System bei Euch in den unterschiedlichen Stufen zum vorausfahrenden Auto ein?

Seit ich einen neuen Sensor eingebaut bekommen habe, hält mein System in der Einstellung "sehr klein" die Hälfte der aktuellen Geschwindigkeit als Abstand. Dies ist zwar nach StVO korrekt, führt aber dazu, daß auf der Autobahn sich permanent jemand von rechts noch in die Lücke quetscht.

Vor dem Austausch des Teils war dieser Abstand in der Einstellung "Mittel". Das Auto war schon zweimal beim :), der konnte mir nicht erklären, wieso der Abstand nun länger ist, oder wie er überhaupt justiert wird. Er vermutet, dies sei durch die neuere Version des Sensors begründet, der durch WOB entsprechend kodiert sei.

Kann das jemand bestätigen oder weiß jemand von Euch wie man den Abstand einstellt?

Vielen Dank im Voraus an die Experten.

Rimbart