

# Temp anzeige fällt im leerlauf ab

Beitrag von „hardy2013“ vom 24. November 2013 um 18:43

[Zitat von alevuz](#)

[...] Also mit dem Deckel vom Ausgleichsbehälter sollte dies jetzt mal nichts zu tun haben [...]

hi, Den Deckel vom Ausgleichbehälter hatte ich nur auf verdacht mal getauscht, da kein Druck auf dem System war nach längerer Fahrt. Die Kühlmitteltemperatur hab ich nicht gemessen sondern hab ich über die Messwertblöcke ausgelesen.

Mir kommt es so vor als ob eine Kühlmittelpumpe nicht richtig läuft und darauf hin der Temperatursensor nicht richtig mit Kühflüssigkeit umspült wird. Als ich den getauscht hatte kam auch kein Wasser aus dem Rohr wo er verbaut ist.

Das eine Magnetventil was oben hinter der vorderen linken Radhausvereidung ist ist für die Standheizung und funktioniert auch. Selbst die pumpe von der Standheizung funktioniert.

Die Grundeinstellung der Klimaanlage hab ich ebenfalls mit einem Tester gemacht. Die beiden elektro Lüfter sind auch beide die ganze Zeit aus.

sg