

# Fehler mit Luftfahrwerk

**Beitrag von „curio“ vom 26. November 2013 um 08:52**

..da hast Du möglicherweise Kondenswasser in den Leitungen, was bei Frost gefriert und die Leitungen blockiert, Zur Entfeuchtung der Luft ist da ein Lufttrockner im System, der aber nur ein begrenzte Kapazität hat. Das Problem tritt natürlich in der geheizten Werkstatt nicht auf. Abhilfe: alle Leitungen mit trockener Luft durchblasen, auch die Druckspeicher auf Kondensat prüfen!

Viel Erfolg

Achim