

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Touaregulator“ vom 27. November 2013 um 10:39

Hallo Gemeinde

Hat einer von Euch einen Plan wo dieses 373er Relais beim V10 TDI verbaut ist? Im Relaisträger unter der Schalttafel ist sie nicht zu identifizieren und in der EBox Wasserkasten auch nicht.

Kann es sein dass die im V10 TDI anders nummeriert ist??? 🤔