

# Vibration der Schaltkulissee ab 3000 U/min

Beitrag von „Noggi“ vom 28. November 2013 um 11:08

Hallo Touareg Gemeinde,

ich habe bei meinem T-reg, V6TDI, folgendes Problemchen...

beim beschleunigen genau ab 3000 Touren fängt die Schaltkulissee an zu vibrieren! 🤖

Das ganze dauert bis 3300 U/min...

Halte ich den Daumen drauf und drücke auf die Schaltkulissee hört man es nicht, merkt aber die leichte vibrationen...

Ich habe gesehen das am Zierrahmen leichte Kratzer und Macken sind. Anscheinend wurde diese schon mal aufgehebelt. 😏

Hat jemand einen Tip wie man das ganze weg bekommt...z.B durch anbringen von Filzklebestreifen an der Unterseite der Schaltkulissee?!

Und wenn ja...wie bekomme ich diese ausgebaut 😞

Danke und Gruß

Frank