

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „Touaregulator“ vom 29. November 2013 um 13:05**

Geräusch und Vibrationstest sowie Kabelfarben haben darauf hingedeutet, dass es sich bei dem ominösen 373er Relais bei mir um das Relais mit der Nummer 214 handelt; sinnigerweise genau wie beim Phaeton.

Das blöde Teil war total verharzt.