

Luftfederung defekt...

Beitrag von „Touaregulator“ vom 30. November 2013 um 13:09

Und nicht wundern wenn auf dem Relais die Nr.645 aufgedruckt ist.Hat alles seine Richtigkeit. Die Baukastenbastler des Weltwagens bedienen sich scheinbar zzt in den Relais- KLT´s des Porsche Cayenne;)