

# Nach Waschstraße Afs ohne Funktion

Beitrag von „Touareg100“ vom 30. November 2013 um 20:09

Hallo an alle

ich habe ein kleines Problem, ich war heute beim Waschen und danach kam gleich die Meldung Afs ohne Funktion.

Danach gleich mit VCDS ausgelesen und es standen 4 Fehler

1 01042 Steuergerät nicht codiert

2 02656 Leistungsmodul Scheinwerfer links/rechts

3 Scheinwerfer wurden nicht justiert

Keine oder falsche Grundstellung

ich habe sie jetzt mal ausgebaut und sie im heizraum gelegt. Weiß vielleicht jemand was ich da genau machen muss wenn ich sie wieder einbauen tu und es kommen die Meldungen noch ?

Wäre um eine antwort sehr dankbar