

# Brandgeruch Kabel Standheizung

**Beitrag von „Deepflyer“ vom 1. Dezember 2013 um 13:47**

Moin allerseits,

nach leichtem Schmorgeruch war die Sicherung zwei der Standheizungssteuerung durch.  
Ausgetauscht und Heizung startet wieder, heizt aber nicht.

Zuheizen funktioniert.

Ich bräuchte mal einen Stromlaufplan um die Belegung der Sicherung 2 nach zu vollziehen.

Habe den Verdacht das die Freundlichen, beim Tausch eines Stellmotors ein Kabel eingeklemmt haben.