

Meldung "Bremsbeläge prüfen" trotz neuer Beläge

Beitrag von „idian“ vom 7. Dezember 2013 um 01:01

Hallo Toureg-Freunde,

als ich vor knapp 3 Monaten meinen Touareg gekauft habe, wurde der TÜV für den Verkauf neu gemacht. Das einzigste, was der Prüfer bemängelte waren Bremscheiben und Beläge. Diese wurden somit vor dem Verkauf komplett neu gemacht (Scheiben und Beläge rundum).

Seit heute morgen habe ich das Problem, dass die Fehlermeldung "Bremsbeläge prüfen" ganz lange pfeift wenn ich losfahren will.

Wie kann das sein?

Ich habe nur 2.500km gefahren - und lebe mit dem T. fast nur auf der Autobahn.

Gibt es bekannte Probleme mit Sensoren?

Ist es wahr, dass man bei dieser Meldung keinen Speicher auslesen kann wer die Meldung verursacht (vorne oder hinten, links oder rechts)?

Hat jemand schon mal Erfahrungen damit gemacht?

Laut Werkstatt wäre alles ok!

(Die konnten aber nur kurz drauf schauen, da ich kurz vor Feierabend da war und keinen Termin hatte).

Meine Angst ist nur:

Ich muss am morgigen Samstag dienstlich nach Koblenz und das sind von mir aus runde 200km ein Weg. Da ich morgen Abend wieder zurück fahre, ist es mir irgendwie nicht so geheuer mit der Meldung 400km zu fahren 😁