

Austausch Simmerring Getriebe

Beitrag von „joki74“ vom 7. Dezember 2013 um 13:54

Hi,

soweit ich informiert bin muss bei dieser Arbeit der Motor bei dem V10TDI, V8 und V6 Benziner raus. Platzmangel macht das tatsächlich erforderlich.

Viele Grüße,
Volker