

# Automatikgetriebe viel ATF verlohren

Beitrag von „SpEnZerX“ vom 8. Dezember 2013 um 17:44

Hallo,

mein Touareg hat in kürzester Zeit größere Mengen ATF aus dem Getriebe verlohren (V6 Motor, Automatik, BJ 2003).

Es ist ausgetreten zwischen Automatik-Getriebe und Verteilergetriebe aus einem kleinen Loch - (das vielleicht extra dafür da ist?).

Getriebe-Ölwanne und Leitungen zum Kühler sind dicht.

Der Touareg konnte nach und nach nicht mehr bewegt werden - vermutlich da die ATF Flüssigkeit zu wenig wurde. Es war so als ob die Kupplung verschlissen wäre. Getriebe war erst später im Notlauf.

Habe die Ölwanne und den Filter vom Automatikgetriebe abgebaut. Ausser der Bestätigung das kaum noch ATF drin war hat das aber auch nicht viel gebracht.

Steuergerät hatte 4 Fehler - unplausibele Singnale und Temperatur. Aber sicher nur weil ATF alle war und das ja nicht direkt detektiert wird.

Hat einer eine Idee was das sein könnte? Bekannte Krankheit oder eher seltener Fehler. Wellendichtring vom Getriebe vielleicht?

MFG