

Knacken bei Volleinschlag & Rückwärtsfahrt

Beitrag von „Léon“ vom 11. Dezember 2013 um 20:22

Hallo zusammen,

beim Ausfahren aus einer Ausfahrt ist mir eben aufgefallen, das der Dicke beim Volleinschlag nach rechts (Beifahrerseite) bei Schrittgeschwindigkeit stark aus dem Bereich VA knackt.

Nach links ist das ganze nicht feststellbar.

Bremsen sind nicht top!

Hat eventuell jemand eine Idee, was das sein könnte?

Wenn ich zum Freundlichen fahre taucht es vermutlich wie immer nicht mehr auf. Das war bisher immer so - dieser Wagen hat seit dem wir ihn haben etwas gegen mich!

Liebe Grüße, Léon