

Es geht garnix mehr, der "Dicke" steht

Beitrag von „khclp“ vom 12. Dezember 2013 um 08:21

Hallo samson22

das kenne ich noch zu gut von meinem alten V10, der wollte auch plötzlich und völlig unerwartet nicht mehr.

Es musste dann der Lenkstock komplett getauscht werden, da der Magnetschalter vom Lenkradschloss nicht mehr wollte.

An sich nur ein kleines Übel, aber durch VW's tolle Bauweise leider nicht einzeln zu tauschen, da fest verbaut (soll angeblich bei den neueren Modellen besser geregelt sein) Es werden somit gut und gerne 1000€ fällig für die Reparatur.

LG Kurt

