





# Servo-Öl

Beitrag von „alevuz“ vom 15. Dezember 2013 um 07:41

[Zitat von alevuz](#)

Zusätzlich bitte auch Servoölkühler kontrollieren, da "unten" verliert sich 250 ml in einer kleinen Undichtigkeit schon mal fast von ganz alleine.....

.....zumal durch deine Schlamm Konservierung schon mal etwas Öl absorbiert werden könnte.....bevor es dann wirklich unten rausrint  biggrin:   

Auch noch bitte die Faltenbeläge kontrollieren, wenn es dahinter rein läuft sieht man dies lange nicht! (leider).

Sg  
Alevuz