


# Klima auf 'Halbautomatik' umprogrammieren?

Beitrag von „coala“ vom 16. Dezember 2013 um 10:02

## [Zitat von macko](#)

[...] dass mich auch die "Auto" Funktion nervt, da sie gerade beim TI das Gebläse viel zu hoch fährt. [...]

Servus Gleichgesinnter 

Im T II kann man das Automatik-Lüftungsprofil in drei Stufen einstellen. "schwach - mittel - stark" 

## [Zitat von hengning](#)

Zu meinen eingefrorenen Füßen fiel ihm nur ein, einen von 3 Austritten im Fussraum zuzustopfen, damit dann aus den verbleibenden 2 Öffnungen gefühlt mehr Luft kommt. Trotz dieser Maßnahme war es nur ein 'Hauch' der an den Füßen ankam... [...]

Servus,

das kann ich dir schon sagen, wo da das Problem liegt/lag. Es sind die zu geringen Querschnitte der Lüftungskanäle zur Ausströmplatte im Fußraum. Wurde im Laufe der Zeit mal stillschweigend geändert und dann gabs auch warme Füße.

Grüße  
Robert