

Kabelbaum bzw. Leitungssatz im Automatikgetriebe 3,0TDi V6 tauschen

Beitrag von „catweasle“ vom 16. Dezember 2013 um 12:08

Hallo Franky,

ich meine nicht, die liegen recht hoch. Ich würde den Stecker Vorsichtig lösen und versuchen.

Ich habe gerade auch schon mal die anderen Bilder durchgesehen, ob ich das fotografiert habe.
Leider nein! Aber aus der Erinnerung sollte das gehen.