

# Schaltpunkte T II V6 TDI zeitweise verändert

Beitrag von „coala“ vom 17. Dezember 2013 um 22:58

## [Zitat von Goka](#)

[...] Hat von Euch auch schon jemand so etwas beobachtet? Anbei ein Bild von 64km/h bei 1000U/min. [...]

Servus Volker,

evt. ist das bei der 150 kW Version anders programmiert? Ich kann jetzt nur von der 12/2011er und 180 kW Variante sprechen und da liegt das unterste Drehzahllimit unter allen Umständen bei rund 1150 UPM. Da müsste mal ein Eigner eines Fahrzeugs mit ebenfalls 150 kW genauer hinsehen, ob sich das analog dazu verhält.

Grüße  
Robert