

gemisch zu dünn oder zu dick, lambdasonde

Beitrag von „dennis1979“ vom 18. Dezember 2013 um 11:29

Ja, hatte nichts mit der Gasanlage zu tun.

Temp.fühler war kaputt.

Vw hat das nicht gefunden, Dorfwerkstatt sofort.

140 Euro allerdings.

Mussten Kühlwasser ablassen.

Woche später war ich wieder da. Dichtung Kühlwasser defekt.

Haben die kostenlos gewechselt, haben die ja auch kaputt gemacht.

Hab aber nun ein neues Problem, Auto ist wieder in der Werkstatt.

Siehe anderes Thema von mir.

Und Batterie war gestern auch leer....nerv