

Ruckeln bei Beschleunigung unter Last

Beitrag von „maestro70“ vom 19. Dezember 2013 um 13:34

Dieses Problem ist jetzt auch bei meinem Touareg 1 3.0TDI mit Schaltgetriebe aufgetreten. Im hohen Gang u niedriger Drehzahl beim starken beschleunigen, ca. 2500 U/min. Merkt man deutlich, wie die drehzahl begrenzt wird.

Fehlermeldung: "Drehzahlbegrenzung auf grund zu hoher kupplungstemperatur".

Kostenvoranschlag: 1100 € kupplung + 800 € drehscheibe wechseln.

Gebrauchtwagengarantie greift nicht, da kupplung verschleissteil u zu hohe laufleistung (80.000 km) 😞