

# **Weißer Rauch aus Rohr unterhalb Fahrertür 3.0 V6 TDI**

**Beitrag von „Flori“ vom 21. Dezember 2013 um 16:29**

Das wird am Zuheizer liegen.

Bei meinem T5 multivan kam das auch regelmäßig vor...

HG,  
Frank