

# Weißer Rauch aus Rohr unterhalb Fahrertür 3.0 V6 TDI

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. Dezember 2013 um 10:37

[Zitat von MSU](#)

Danke für eure Antworten...ergo schließ ich draus, dass es nix gravierendes ist, sondern "normal"

Grüße

Sven

Hallo,  
wenn da mal nichts rauskommt, ist es nicht normal.  
Dann leidet der Dicke, meist nach Geländeeinsatz, an Verstopfung.  
Mit Standheizung ist dann auch nichts mehr.

Gruß