

# FSE fürs 6310i will nicht mehr

Beitrag von „NIUBEE“ vom 22. Dezember 2013 um 13:10

[Zitat von micha899](#)

So, gerade eben vom freundlichen T.-Händler gekommen.

## **Fehlerauslese ergab zwei Fehler:**

- **Problem mit der Kommunikation**
- **Lichtsensor defekt**

Fehler wurden ausgelesen, spaßigerweise funktioniert der Lichtsensor.

Hatte jedoch diese Woche zweimal Morgens, bevor die FSE die Arbeit versagte, den Hinweis im Display: "**Prüfen Sie die Leuchtweitenregulierung**"

Seit dem Ziehen der beiden Sicherungen 4 und 49 funktionierte das Handy wieder und die Meldung der Leuchtweitenregulierung kam auch nicht mehr.

Nächste Woche geht's nochmals zur Kontrolle an's Diagnosegerät, falls dann die Fehlermeldung immer noch besteht: Kurzer Prozess, Austausch des Lichtsensors.

Wurde bereits heute vom Techniker festgelegt.

Viele Grüße  
micha

Alles anzeigen

Diese Beitrag ist schon sehr sehr alt aber für meinen 2004er war er heute gerade richtig! Auch bei mir kam kurz die Meldung: Leuchtweitenregelung und die FSE in der Mittelkonsole ging nicht mehr.

Der Akku hat nicht mehr geladen und da ich mir kurz mal ein anderes 6310i geholt habe konnte ich das zu 100% ausschließen.

Dann kurz die Sicherung 4 und 49 auf der rechten Seite gezogen und tarraa alles wieder in Butter!

Somit für alle die ein Problem mit der FSE, Akku lädt nicht mehr, FSE nicht mehr aktiv oder auffindbar haben die Lösung!

Dankeschön mal fast 10 Jahre zurück!

EDIT: Ich gehe hierbei von einem Batterieproblem aus. Da ich fast nur Kurzstrecke fahre ist das bei mir alle 2 Jahre so ein Problem. Bin gestern mal über die BAB und jetzt sollte es wieder passen. Der Dicke kann Sachen man glaubt es kaum...

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/1421-fse-f%C3%BCrs-6310i-will-nicht-mehr/?postID=254161#post254161>