

Sitzheizung, komisches Verhalten

Beitrag von „Palver“ vom 26. Dezember 2013 um 17:43

Hallo,

mein erster T2 (V6TDI, 2011) hatte ähnliche Probleme mit der Sitzheizung des Fahrersitzes. Egal in welcher Heizstufe schaltete sie nach genau 8 Sekunden komplett ab. Dieser Fehler trat nicht regelmäßig auf, sondern nach dem "Zufallsprinzip". Meine VW-Werkstatt gab sich in Verbindung mit der VW-AG große Mühe den Fehler zu beseitigen, allerdings erfolglos. Es wurden sechs Reparaturversuche unternommen (2* Tausch des Sitzbezugs mit Heizmatten; Tausch Steuergerät; Tausch aller beteiligten Kabel; Tausch Schalteinheit). Nach dem sechsten Reparaturversuch habe ich die Rückabwicklung angekurbelt, die dann auch ohne Probleme über die Bühne ging. Der Nachfolger (V6TDI; 2013) hat bisher keine Probleme; hoffentlich bleibt das ein Weilchen so!

Gruß, Palver