

W12 Sport >Motortemperatur schwankt! Normal?

Beitrag von „T-Bone Shifter“ vom 26. Dezember 2013 um 18:50

Hi Sebastian,

Ich würde sagen entweder Thermostat oder aber noch wahrscheinlicher Kühlmitteltemperatursensor. Wenn der falsche Werte liefert, schaltet das Thermostat wie es will oder garnicht! Damit könnte beim Start schon der große Kühlkreislauf offen sein und es dauert ewig bis er bei dem Großen Motor warm wird. Selbiges Problem hatte ich mal an meinem 2,8er VR6.

LG
Manu