

Nur noch Elektronik-Probleme mit meinem TI FL ´08 V6TDI - Wer kann helfen???

Beitrag von „Janni“ vom 4. Januar 2014 um 19:25

Hi Chris,

dann würde auch noch die LED-Kennzeichenbeleuchtung entfernen, das ist doch schnell gemacht.

Wenn das RNS510 keine Verbindung hat, sprich nicht korrekt am CAN-Bus hängt, dann wird das Pioneer auch nicht funktionieren, falls es CAN-Bus tauglich ist.