

# Crashsensor Längsbeschleunigung

Beitrag von „alevuz“ vom 5. Januar 2014 um 10:12

[Zitat von Touareg](#)

Sehr vernünftig 😊 Ich hoffe der Fehler konnte schon behoben werden?

Ich gehe davon aus, das die Beschleunigungssensoren direkt im Steuergerät sitzen, da dieses ja Fahrzeugmittig verbaut ist - habe ich jedenfalls mal so gelernt. Bei den Crashsensoren für die Airbagauslösung bei Kollision ist natürlich logisch, das die an einer anderen Stelle verbaut sind 😄

Gruss  
Stefan

Hallo Stefan,

Da könntest du (leider) recht haben.....

SG  
Alevuz