

Sitzheizung, komisches Verhalten

Beitrag von „Juergen72“ vom 6. Januar 2014 um 11:16

Ich hänge mich mal da ran, da meine im TII 6/2012 für mein Empfinden auf 3 auch zu heiss wird, auf 2 gefühlt wie 3 ohne Absenkung, nur auf 1 kann man es dann gut aushalten.

Kann man selbst feststellen, ob der Sensor gebrochen ist oder muss da der Sitz raus/Bezug runter?

Dann könnte ich dem 😊 gleich die komplette Arbeitsanweisung schreiben, jetzt hab ich noch Garantie bis 6/14:D

LG

Jürgen