

ABS Steuergerät

Beitrag von „Thurstone“ vom 6. Januar 2014 um 16:44

Hallo zusammen,

bei meinem Touareg scheint durch eine Verstopfung der Auslässe des Wasserkastens das ABS Steuergerät einen abbekommen zu haben.

Es leuchtet ständig die ABS und ESP Lampe.

VW will nun das Steuergerät mitsamt dem Hydraulikblock ersetzen, nur Material 2000,- €

image not found or type unknown



Man kann die Steuergeräte bei manchen Firmen ja auch prüfen lassen.

Könnt Ihr mir sagen, ob das Steuergerät nur am Hydraulikblock angeschraubt ist?

Oder muss ich den kompletten Hydraulikblock abklemmen, um daran zu kommen?

Viele Grüße

Patrick