

Surren auf der Beifahrerseite Höhe Handschuhfach - Geräusch Gebläsemotor

Beitrag von „Steliene“ vom 6. Januar 2014 um 17:36

V for Victory!

Nachdem ich über die Suchfunktionen des Internet noch auf den Post eines beherzten US-Amerikaners gestoßen war, hab ich das Teil so wie es war auf die Werkbank gestellt und mit Zweiradreiniger gesäubert und über Nacht trocken und auslaufen lassen. Am nächsten Morgen dann schön trocken gefönt und mit Gleitmittel behandelt. Trocknen lassen, noch mal trocken geputzt, in Halterung eingebaut, dabei aufgepasst, dass keine Kabel am Lüfterrad scheuern, im Fußraum Probe laufen lassen, eingebaut und die Stille geliebt..... 😊