

Bremsassistent, Fehlermeldung

Beitrag von „Tanjadr“ vom 7. Januar 2014 um 11:30

Ja, das ABS-Steuergerät sollte ausgetauscht werden! Kostet ca.3000€ bei VW.

Weil die das nicht reparieren, sondern ein neues einbauen.

Ich hab nun ein gebrauchtes gekauft und in einer freien Werkstatt einbauen und einlesen lassen. Hab 2000€ gespart!

Als wir das alte ausgebaut hatten, sah das so aus, als hätte es einen Wasserschaden.... Was ja an der Stelle unterm Scheibenwischer wohl nichts neues ist!

Ich sauge jetzt regelmässig diesen Bereich ab... 😊