

# Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „Touareg 81“ vom 10. Januar 2014 um 18:09

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

**Hallo zusammen !**

**Mein Touareg hatte auf der Fahrerseite anscheinend auch einen kleinen Aufsetzer gehabt (Siehe Bilder).**

**Meine Fragen als Neuling (Auch wenn sie vielleicht blöd klingen... 😊 )**

**- Ist das schon Metall, oder ist das noch eine Plastikverkleidung die da drum ist ?**

**- Kann ein VW Touareg / Auto durch so etwas instabil werden, oder ist dies ein rein Optischer Mangel ?**

**Vielen lieben Dank schon mal für Eure Meinungen & Kommentare !**

**Nico**