

Beschädigung Seitenschweller

Beitrag von „Touareg 81“ vom 10. Januar 2014 um 18:09

[20140109_163859.jpg](#)[20140109_163855.jpg](#)

Hallo zusammen !

Mein Touareg hatte auf der Fahrerseite anscheinend auch einen kleinen Aufsetzer gehabt (Siehe Bilder).

Meine Fragen als Neuling (Auch wenn sie vielleicht blöd klingen... 😊)

- Ist das schon Metall, oder ist das noch eine Plastikverkleidung die da drum ist ?
- Kann ein VW Touareg / Auto durch so etwas instabil werden, oder ist dies ein rein Optischer Mangel ?

Vielen lieben Dank schon mal für Eure Meinungen & Kommentare !

Nico